



INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

organizace státního odborného dozoru

inspekční orgán č.4001

pobočka Praha, Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5,

tel/fax: 02/54 56 43



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE



Čj. : 414/02.04/99/15.09/2

OPRÁVNĚNÍ

ev. č. : **1682/2/99/EZ-V,M,O,R-E1/B**

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 25. února 1999

k

- výrobě rozváděčů nízkého napětí dodavatelským způsobem
- montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem

v rozsahu

- montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 35 kV v objektech třídy A
- revize vyhrazených elektrických zařízení s napětím do i nad 1000 V v objektech třídy A + B

pro:

subjekt: **ESIKO s. r. o.**

adresa: Kročehlavská 1311, Kladno 1

PSČ: 272 01

IČO: 251 49 024


odpovědný zástupce: [redacted]

rodné číslo: [redacted]

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisech ITI Praha čj. 414/02.04/99/15.09/1 ze dne 25. února 1999 a čj. 631/02.04/98/15.09/1 ze dne 16. února 1998, které jsou nedílnou součástí tohoto oprávnění.

V Praze dne 3. března 1999




Ing. Josef D O L E Ž A L
vedoucí inspektor
ITI Praha, pobočka Praha

Toto oprávnění ruší oprávnění ev.č. 0927/2/98/EZ-V,M,O,R-E4/A,E1/A,E1/B vydané ITI Praha, pobočka Praha dne 24. února 1998.